



SASGA YACHTS MENORQUÍN 42 FB

.865.000 €

PVP con IVA incluido

Ref: 3406

Año: 2023

Eslora total (m): 13,2

Manga total (m): 4

Baños:

2

Cabina:

3

Agua (L):

500

Combustible (L):

1.200

Ducha exterior:

1

Horas motor:

231

Plazas pernocta:

5

Motorización (HP):

2 x 320 Volvo Penta D4

Carburante:

Pasajeros:

Eslora homologada (m):

Interno:

Diésel

12

11,98

Vesta

Calado máx. (m):

Modelo:

1,1

Menorquín 42 FB

EQUIPAMIENTO

- Layout de 3 camarotes, 2 baños, cocina en el puente de mando en madera de roble decapé blanco
- SHIPYARD CHOICE PACK 42:
 - Bita adicional (2 unidades)
 - Cojín para banco - cofre de crujía.
 - Colchonetas solárium proa
 - Contador de cadena para molinete en puesto de mando interior
 - Forro de madera de teca en bañera
 - Hélice de proa de 90 kg
 - Monitor de baterías BTM III
 - Toma de entrada de agua a presión del puerto en popa
 - Toma de salida de agua dulce en proa (pozo de ancla)
 - Victron Energy 12/3000 7 120-16 Multiplus
- Inverter-Charger
- Fly Bridge (incluye colchonetas, respaldos, fundas, mesa, toldo bimini, contador de cadena y relojes)
- Pack Raymarine Plus Fly Bridge:
 - Pack Raymarine Plus 90389
 - Plotter Axiom 9 RV
 - Piloto automático EV400
 - Radio VHF 90
- COMFORT PACK 42 3 CABINS:
 - Aire acondicionado (frío/calor) Webasto de 31.000 btus
 - Cocina vitrocerámica de 2 fuegos con sujeta-ollas
 - Generador Kolher de 7kW y 1500rpm
 - Horno/Microondas
 - Nevera/Congelador de carga superior en

cocina

- Regulador de luces LED en salón y bañera
- Banco/Cofre de teca en aleta de babor
- Casco en color blanco
- Forro de madera de teca en proa y pasillos
- Pasarela hidráulica con 2 tramos
- Puertas de toldilla y lamas en el Hard Top en teca de Birmania
- Soporte en acero inoxidable y madera de teca para una embarcación auxiliar sobre la plataforma de baño
- Toma de salida de agua dulce en bañera
- Bomba de descarga para la fosa séptica
- Mando inalámbrico para el piloto automático
- Toldo de solárium en proa
- Nevera bajo el asiento de piloto
- Material de seguridad requerido en Zona 4

OBSERVACIÓN

No incluido en el precio

- Gastos de la compra-venta